

OVEREENKOMSTIG DE ARBEIDSHYGIËNISCHE STRATEGIE, GELDEN DE VOLGENDE BEHEERSMAATREGELEN:

Gevaren moeten altijd bij de bron worden aangepakt (niveau 1). Pas als dat niet mogelijk of niet voldoende is, worden aanvullende maatregelen genomen gericht op collectieve bescherming, technische maatregelen (niveau 2) en organisatorische maatregelen (niveau 3). Als dat nog steeds niet voldoende bescherming biedt, volgen maatregelen gericht op individuele bescherming (niveau 4) met als laatste stap het verstrekken van doeltreffende en passende persoonlijke beschermingsmiddelen.

Aan wettelijke verplichtingen aangegeven met



Arbo-Wetgeving

moet altijd worden voldaan.

Niveau 1 Bronmaatregelen:

- Kies alternatieve methode voor lasnaadonderzoek.
- Werkzaamheden uitbesteden.

Niveau 2 Technische maatregelen:

- Afscherming van de stralingsbron.
- Afstand houden.

Niveau 3 Organisatorische maatregelen:

- Op afstand houden van personen die niet noodzakelijk bij het onderzoek aanwezig moeten zijn.

Op plaatsen waar sprake kan zijn van ioniserende straling staat het volgende bord:



ISO 7010-W003 Waarschuwing: Radioactief materiaal of ioniserende straling

Niveau 4 Individuele maatregelen en PBM:

- Blijf uit de buurt wanneer er lasnaadonderzoek uitgevoerd wordt.

Verplichte opleiding en instructie:

De werkgever informeert de werknemers over:

- De gevaren van ioniserende straling.
- Maatregelen die genomen worden bij lasnaadonderzoek.

Wet- en regelgeving:

EU Richtlijn 2013/59/EURATOM Basisnormen voor de bescherming tegen de gevaren verbonden aan de blootstelling aan ioniserende straling
Practice Note Ioniserende straling
