

OVEREENKOMSTIG DE ARBEIDSHYGIËNISCHE STRATEGIE, GELDEN DE VOLGENDE BEHEERSMAATREGELEN:

Gevaren moeten altijd bij de bron worden aangepakt (niveau 1). Pas als dat niet mogelijk of niet voldoende is, worden aanvullende maatregelen genomen gericht op collectieve bescherming, technische maatregelen (niveau 2) en organisatorische maatregelen (niveau 3). Als dat nog steeds niet voldoende bescherming biedt, volgen maatregelen gericht op individuele bescherming (niveau 4) met als laatste stap het verstrekken van doeltreffende en passende persoonlijke beschermingsmiddelen.

Aan wettelijke verplichtingen aangegeven met



Arbo-Wetgeving

moet altijd worden voldaan.

Niveau 1 Bronmaatregelen:

/ VERVANGING

- Laat het asbest verwijderen door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf.



Arbo-Wetgeving

Niveau 2 Technische maatregelen:

- Markeren van het gebied waar asbest geconstateerd is.

Niveau 3 Organisatorische maatregelen:

/ COLLECTIEVE MAATREGELEN

- Bij vermoeden van aantreffen van asbest, direct stoppen en melden aan leidinggevende.
- Raadpleeg het asbest inventarisatierapport om te zien of en waar er sprake kan zijn van asbest.
- Indien asbestsanering heeft plaatsgevonden, vraag een afschrift van het Eindcontrole-rapport.

Iedere werknemer die wordt of kan worden blootgesteld aan asbest wordt in de gelegenheid gesteld om een arbeidsgezondheidskundig onderzoek te ondergaan:

- Wanneer blootstelling heeft plaatsgevonden.



Arbo-Wetgeving

Niveau 4 Individuele maatregelen en PBM:

- Voer geen werkzaamheden uit aan of met asbesthoudende producten. Laat dit over aan een gecertificeerd

asbestverwijderingsbedrijf.



Arbo-Wetgeving

Verplichte opleiding en instructie:

- De werkgever instrueert werknemers om de werkzaamheden te stoppen bij het constateren van asbest en dit te direct

te melden.

■ Training asbestherkenning

Wet- en regelgeving:

Arbobesluit Artikel 4.37 Definitie asbestArbobesluit Artikel 4.37c Toepasselijkheid (Asbest)Arbobesluit Artikel 4.45 Preventieve maatregelen (Asbest)Arbobesluit Artikel 4.45a Aanvullende voorlichting (Asbest)Arbobesluit Artikel 4.45b Aanvullend onderricht (Asbest)Arbobesluit Artikel 4.46 GrenswaardenArbobesluit Artikel 4.47 Meten en monsternemingArbobesluit Artikel 4.47a Maatregelen bij overschrijding van een grenswaardeArbobesluit Artikel 4.47b Visuele inspectieArbobesluit Artikel 4.47c. MeldingPractice Note Asbest
