

OVEREENKOMSTIG DE ARBEIDSHYGIËNISCHE STRATEGIE, GELDEN DE VOLGENDE BEHEERSMAATREGELEN:

Gevaren moeten altijd bij de bron worden aangepakt (niveau 1). Pas als dat niet mogelijk of niet voldoende is, worden aanvullende maatregelen genomen gericht op collectieve bescherming, technische maatregelen (niveau 2) en organisatorische maatregelen (niveau 3). Als dat nog steeds niet voldoende bescherming biedt, volgen maatregelen gericht op individuele bescherming (niveau 4) met als laatste stap het verstrekken van doeltreffende en passende persoonlijke beschermingsmiddelen.

Aan wettelijke verplichtingen aangegeven met



Arbo-Wetgeving

moet altijd worden voldaan.

Niveau 1 Bronmaatregelen:

- Voorkom werken op/langs de openbare weg

Niveau 2 Technische maatregelen:

- Plaatsen afzetting en verkeersmaatregelen (pionnen, blokkades, signalering, etc.) conform CROW 96a en 96b

Niveau 3 Organisatorische maatregelen:

- Werken conform CROW 96a en 96b

Niveau 4 Individuele maatregelen en PBM:

- Signaalkleding, oranje met reflecterend H-patroon (RWS)

Verplichte opleiding en instructie:

De werkgever informeert de werknemers over:

- De gevaren van het werken langs de openbare weg.
- Beheersmaatregelen om aanrijdingen te voorkomen.

Wet- en regelgeving:

Arbobesluit Artikel 3.14 Verbindingswegen
CROW 525 Werk in uitvoering 96a/96b Specificaties voor materiaal en materieel
