

OVEREENKOMSTIG DE ARBEIDSHYGIËNISCHE STRATEGIE, GELDEN DE VOLGENDE BEHEERSMAATREGELEN:

Gevaren moeten altijd bij de bron worden aangepakt (niveau 1). Pas als dat niet mogelijk of niet voldoende is, worden aanvullende maatregelen genomen gericht op collectieve bescherming, technische maatregelen (niveau 2) en organisatorische maatregelen (niveau 3). Als dat nog steeds niet voldoende bescherming biedt, volgen maatregelen gericht op individuele bescherming (niveau 4) met als laatste stap het verstrekken van doeltreffende en passende persoonlijke beschermingsmiddelen.

Aan wettelijke verplichtingen aangegeven met



Arbo-Wetgeving

moet altijd worden voldaan.

Niveau 1 Bronmaatregelen:

- Voorkom dat op locatie nog schuur of slijpwerkzaamheden plaats moeten vinden door aanleveren van materialen die al vóórbewerkt zijn.

Niveau 2 Technische maatregelen:

- Toepassen van afscherming op machines.



Arbo-Wetgeving

- Gebruik bij voorkeur machines die voorzien zijn van een dodemansknop (deze stopt bij loslaten).
- Periodieke keuring en onderhoud van machines in overeenstemming met de voorschriften van de fabrikant.



Arbo-Wetgeving

- Zorg voor voldoende verlichting op de werkplek.

Niveau 4 Individuele maatregelen en PBM:

- Stel zeker dat de machine uitgedraaid is alvorens deze weg te leggen.

Gebruik op plaatsen waar kans is op schuren en schaven:

- Werkkleding
- Schuurbestendige Werkhandschoenen conform EN 388, naarmate een handschoen hoger scoort op het gebied van schuurvastheid, biedt deze meer bescherming.

Verplichte opleiding en instructie:

De werkgever informeert de werknemers over:

- De gevaren van schuren en schaven en de oorzaken daarvan.
- Beheersmaatregelen om verwondingen door schuren en schaven te voorkomen.
- Instructie over het gebruik van schuur en slijpmachines.

Wet- en regelgeving:

Arbobesluit Artikel 7. 2 Arbeidsmiddelen met een CE-markeringArbobesluit Artikel 7. 2a Definitie keuringArbobesluit Artikel 7. 3 Geschiktheid arbeidsmiddelenArbobesluit Artikel 7. 4 Deugdelijkheid arbeidsmiddelen en ongewilde gebeurtenissenArbobesluit Artikel 7. 4a KeuringenArbobesluit Artikel 7. 5 Montage, demontage, onderhoud, reparatie en reiniging van arbeidsmiddelenArbobesluit Artikel 7. 6 Deskundigheid werknemersArbobesluit Artikel 7. 7 Veiligheidsvoorzieningen in verband met bewegende delen van arbeidsmiddelenArbobesluit Artikel 7. 8 VerlichtingArbobesluit Artikel 7.10 AlarmsignalenArbobesluit Artikel 7.11 Loskoppelen arbeidsmiddelArbobesluit Artikel 7.11a VoorlichtingTool: NEN PBM Keuzeschema handschoenen
