

LETSEL PNEUMATISCHE DRUK

Pneumatische druk (perslucht) wordt gemaakt middels een compressor, wordt gebruikt voor:

Aandrijving persluchtgereedschap en machines

De gevaren van het werken met pneumatische druk zijn:

- Letsel door geraakt te worden door de slangen waar de perslucht door stroomt of door de perslucht zelf. Bij een hoge luchtdruk kan de lucht het lichaam binnen dringen en zwaar letsel veroorzaken.
- Gehoorschade door schadelijk geluid.
- Schade door trillingen. (Zie ook hoofdstuk Trillingen)
- Letsel door aanraking met draaiende delen.

OVEREENKOMSTIG DE ARBEIDSHYGIËNISCHE STRATEGIE, GELDEN DE VOLGENDE BEHEERSMAATREGELEN:
