

VEILIG WERKEN ONDER ZEER KOUDE OMSTANDIGHEDEN

Status: Overeenstemming tussen werknemers en
werkgevers

Werken onder zeer koude omstandigheden komt alleen voor bij inspectie, onderhoud of reparatie van:

- Koelcellen
- Vriescellen
- Vriesbunkers

RAADPLEEG DE VOLGENDE
