

VEILIG WERKEN MET DE HAAKSE SLIJPER

Status: Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers

De eisen waaraan moet worden voldaan bij het werken met handslijpmachines, doorslijp- en afbraamschijven:

- Een handslijpmachine moet een dodemansknop hebben.
- De handslijpmachine moet een zijhandvat hebben (afhankelijk van het vermogen van de handslijpmachine).
- Om de slijpschijf moet een beschermkap zitten.

Op de slijpschijf moeten de volgende gegevens staan:

- De naam van de fabrikant.
- Maximum toelaatbaar toerental.
- Afmeting van de schijf.
- Toepassing.
- Uiterste jaartal voor gebruik.
- Aanduiding voor welk materiaal de schijf bedoeld is.

De gebruiker moet de volgende veiligheidsmaatregelen in acht nemen:

- Werkstuk moet worden vastgezet.
- Maximale toerental van de schijf mag nooit worden overschreden.
- Handslijpmachine mag pas worden neergelegd als de slijpschijf stilstaat.
- Zijkant van de schijf niet gebruiken (bijvoorbeeld om af te bramen).
- Afbraamschijven gebruiken voor het afbramen.
- Doorslijpschijven alleen gebruiken voor het doorslijpen en niet voor het afbramen.

Bij het slijpen dienen de volgende persoonlijke beschermingsmiddelen te worden gedragen:

- Gelaatsscherm om te beschermen tegen rondvliegende deeltjes in gezicht en ogen.
- Werkhandschoenen.
- Gehoorbescherming.

RAADPLEEG DE VOLGENDE
