

LETSEL STRUIKELEN

Status: Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers

Op een projectlocatie zijn er veel bronnen van struikelgevaar:

- Gebrek aan orde en netheid.
- Drempels.
- Ongelijke ondergrond.
- Losliggende materialen.
- Kabels en leidingen die over looproutes liggen.

Op plaatsen met struikelgevaar is het volgende bord geplaatst:



Bord: ISO 7010-W007 Waarschuwing Struikelgevaar
